



5-8Nm

5-7.5Nm

4Nm

8Nm

7Nm

3.5Nm

3.5Nm

3Nm

18Nm

Sämtliche Schrauben der Federung sind mit mittelfester Schraubensicherung (z.B. Loctite 243) zu montieren. Zum Lösen ist die Schraube ggf. mit einem Heissluftgebläse auf ca. 160 Grad zu erwärmen.